








1








КЛАДАН СЕТЕВОЙ.

По рабочим чертежам деталей и описанию сборочной единицы выполнить сборочный чертёж. Составить спецификацию.



КЛАПАН ПУСКОВОЙ






По рабочим чертежам деталей и описанию сборочной единицы выполнить сборочный чертеж. Составить спецификацию.








3











ГИДРОАППАРАТ
КРАНОВЫЙ

По рабочим чертежам
деталей и описанию
сборочной единицы
выполнить сборочный
чертёж. Составить
спецификацию.



*Приспособление для
фрезерования.*












[illegible]

[illegible]

6



















ШТАМП ДЛЯ ЖИДКОЙ ШТАМПОВКИ

По рабочим чертежам
деталей и описанию
сборочной единицы
выполнить сборочный
чертеж. Составить
спецификацию.





7
РЕДУКТОР
ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА

По рабочим чертежам
деталей и описанию
сборочной единицы
выполнить сборочный
чертёж. Составить
спецификацию.











По рабочим чертежам деталей и описанию сборочной единицы выполнить сборочный чертеж. Составить спецификацию.



ЗОЛОТНИК НАПОРНЫЙ

По рабочим чертежам деталей и описанию сборочной единицы выполнить сборочный чертеж. Составить спецификацию.



КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ.

По рабочим чертежам деталей и описанию сборочной единицы выполнить сборочный чертёж. Составить спецификацию.

